

Rok 2007 - před rekonstrukcí



Celkový pohled z jihozápadu



Hospodářská část



Jižní průčelí



Podloubí - vstup do objektu



Obytná část



Pohled ze severozápadu



Uliční průčelí



Domovní štít



Jihozápadní pohled



Obytná část ze severu



Severozápadní část střechy



Hospodářská místnost - 2.NP



Vstupní hala



Podkrovní prostor



Statické poruchy krovu a trámového stropu



Hospodářské místnosti v 1. NP objektu



Rok 2008



Oprava krovu



Oprava krovu



Oprava krovu





Montáž střešní krytiny a oken



Montáž střešní krytiny a oken



Montáž střešní krytiny a oken



Rok 2009



Výměna povalového stromu za trámový



Odstranění vlhkosti odvětráním podlah



Celkový pohled





**Vnitřní instalace
kanalizace
elektroinstalace
centrální vysavač
vložkování komínu**



sklepní osvětlení



Zateplení volských ok



Vnitřní zdivo

Podkladní beton



Vnitřní sanační omítky



Rok 2010



Zateplení a sádrokartonové konstrukce v podkroví



Opravy kleneb ve společenské místnosti





Oprava fasády uličního štítu



Statické poruchy nadpraží



Prováděné opravy

Vzorkování barevných odstínů

Rok 2011



Oprava fasády a přístavba na západním štítu



Obnovení domovního štítu





Opravy vnitřních prostor v podkroví



Opravy vnitřních prostor v 1. NP





Parkoviště pro hosty

